

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

0270/2022/10PJ/DOS



(Inquérito Civil nº 06.2021.00001100-9)

Certifico, para os devidos fins que, em cumprimento ao r. despacho, foi realizada constatação da qualidade/existência de sinalização vertical e horizontal dos serviços de estacionamento rotativo pago no Município de Dourados/MS, bem como a disponibilização de funcionários para a realização de carga/recarga.


Os locais foram selecionados por amostragem, e as diligências foram feitas em dias e horários de forma alternada conforme registros fotográficos:



Rua João Cândido Câmara com Rua Onofre Pereira de Matos (dia 10/02 às 08h36min)



Rua Joaquim Teixeira Alves próximo à Rua Dr. Nelson Araújo (dia 10/02 às 08h40min)



Avenida Marcelino Pires próximo à Rua Presidente Vargas (dia 11/02 às 16h12min)



Avenida Weimar Gonçalves Torres com Rua João Rosa Goes (dia 14/02 às 10h30min)



Avenida Weimar Gonçalves Torres com Rua Dr. Camilo Ermelindo da Silva (dia 14/02 às 10h50min)



Rua Havel Bon Faker com Rua Joaquim Teixeira Alves (dia 25/02 às 17h30min)



Rua Dr. Camilo Ermelindo da Silva com Rua Joaquim Teixeira Alves (dia 25/02 às 9h)



Rua Dr. Camilo Ermelindo da Silva com Avenida Marcelino Pires (dia 25/02 às 9h30min)



Rua João Cândido Câmara com Rua Oliveira Marques (dia 25/02 às 9h)



Avenida Marcelino Pires com Rua Santos Dumont (28/02 às 15h54min)





Avenida Marcelino Pires com Rua Dr. Nelson Araújo (dia 03/03 às 10h30min)



Rua Joaquim Teixeira Alves com Rua Presidente Vargas (dia 04/03 às 8h)



Rua Major Capilé com Rua Firmino Vieira de Mattos (dia 14/03 às 8h50min)



Rua João Rosa Goes com Rua Joaquim Teixeira Alves (dia 17/03 às 15h45min)



Avenida Marcelino Pires com Rua Firmino Vieira de Matos (dia 17/03 às 15h45min)

Diante das constatações, visando a facilitar a compreensão deste relatório, foi elaborada tabela descritiva que contém as irregularidades presentes nos locais averiguados:.

RELATÓRIO	
LOCAL	IRREGULARIDADES
Rua João Cândido Câmara com Rua Onofre Pereira de Matos (dia 10/02 às 08h36min)	<ul style="list-style-type: none">• Sinalização horizontal de difícil visualização ou inexistente;• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga;
Rua Joaquim Teixeira Alves próximo à Rua Dr. Nelson Araújo (dia 10/02 às 08h40min)	<ul style="list-style-type: none">• Sinalização horizontal de difícil visualização ou inexistente;• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga;
Avenida Marcelino Pires próximo à Rua	<ul style="list-style-type: none">• Sinalização horizontal de difícil

Presidente Vargas (dia 11/02 às 16h12min)	visualização; • Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga;
Avenida Weimar Gonçalves Torres com Rua João Rosa Goes (dia 14/02/ às 10h30min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga; • Desgaste da sinalização horizontal; • Falta de conservação da via pública;
Avenida Weimar Gonçalves Torres com Rua Dr. Camilo Ermelindo da Silva (dia 14/02 às 10h50min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga; • Falta de conservação da via pública;
Rua Hayel Bon Faker com Rua Joaquim Teixeira Alves (dia 25/02 às 17h30min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga;
Rua Dr. Camilo Ermelindo da Silva com Rua Joaquim Teixeira Alves (dia 25/02 às 9h)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga; • Falta de conservação da via pública; • Sinalização horizontal de difícil visualização ou inexistente;
Rua Dr. Camilo Ermelindo da Silva com Avenida Marcelino Pires (dia 25/02 às 9h30min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga; • Falta de conservação da via pública; • Sinalização horizontal de difícil visualização ou inexistente;
Rua João Cândido Câmara com Rua Oliveira Marques (dia 25/02 às 9h)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga;
Avenida Marcelino Pires com Rua Santos Dumont (dia 28/02 às 15h54min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga; • Sinalização horizontal vertical de difícil visualização ou inexistente;
Avenida Marcelino Pires com Rua Dr. Nelson Araújo (dia 03/03 às 10h30min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga;
Rua Joaquim Teixeira Alves com Rua Presidente Vargas (04/03 às 8h)	• Falta de conservação da via pública;
Rua Major Capilé com Rua Firmino Vieira de Mattos (dia 14/03 às 8h50min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga; • Desgaste da sinalização horizontal;
Rua João Rosa Goes com Rua Joaquim Teixeira Alves (17/03 às 15h45min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga; • Desgaste da sinalização horizontal; • Falta de conservação da via pública;
Avenida Marcelino Pires com Rua Firmino Vieira de Matos (dia 17/03 às 15h45min)	• Ausência de funcionários para obtenção de carga/recarga; • Desgaste da sinalização horizontal; • Sinalização horizontal de difícil visualização;

Observa-se que em todos os pontos selecionados por amostragem, há o déficit de funcionários para obtenção de carga/recarga. Em relação à sinalização horizontal e vertical, observa-se em alguns casos, o desgaste de sinalização, o que torna sua visualização de difícil percepção, outra situação é a sinalização de difícil visualização ou inexistente.

Por fim, constatou-se também a falta de conservação da via pública, o que dificulta em alguns pontos a revitalização das sinalizações horizontais e verticais, conforme informações apresentadas pela Empresa Explora Participações em Tecnologia e Sistema de Informações LTDA.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Dourados/MS, 10 de maio de 2022

Robison Yuzo Ono